


Udskifning af altankviste - Oversigt over følgeskader

Udført af: PL
 Dato: 16.12.2015
 Senest opdateret:



Signaturforklaring:

--- Etapedeling

① Etape

Vurdering af følgeskader fra eksisterende kviste

- Ikke registreret
- Ingen eller mindre skadesomfang end forventet.
- Forventet skadesomfang.
- Større skadesomfang end forventet.

Note:

Skadesomfanget tager udgangspunkt i det i udbudsprojektet forventet omfang på udbedring af følgeskader. I nogle kviste vil der være ingen eller meget få udbedringer og andre steder vil udbedringerne være omfattende som f.eks. udskiftning af spær, etageadskillelse o.l.
 Oversigten dækker det oprindelige projekt på udskiftning af altankviste. Dvs. vurderingen er kun på følgeskader på de omkringliggende bygningsdele i forbindelse med utætheder på de eksisterende kviste.

